








Wichtiger Sicherheitsrückruf

HEAD Sport GmbH

Rückruf HEAD Skischuhe

Article code	Model name	Production years	
605048	VE CTOR RS	2015	
606052	VE CTOR E VO XR	2016 2017	
606035	VE CTOR E VO ST	2016	
606041	VECTOR EVO 110X	2016	
605040	VECTOR EVO XR	2015	
606115	ADVANT E DGE 95	2016	
601105	FORMULA 130 RS	2021	
601140	FORMULA 130		

Wichtiger Sicherheitsrückruf

HEAD Sport GmbH

Rückruf HEAD Skischuhe

WIE MAN DIE MODELLE IDENTIFIZIERT.

Die Modell-Artikelnummer besteht aus sechs Ziffern und ist im Fersenbereich auf der Innenseite des linken Skischuhs markiert.

WARUM IST DAS PRODUKT GEFÄHRLICH?

Die austauschbaren Zehen- und Fersenplatten (gelbe Farbe) im Sohlenbereich können bei normalem Gebrauch Risse bekommen, was die Stabilität des Skischuhs beeinträchtigen und das Verletzungsrisiko erhöhen kann



WAS IST ZU TUN?

- Verwenden Sie das Produkt sofort nicht mehr.
- Wenden Sie sich an ihren ursprünglichen Händler oder unter Verwendung der unten angegebenen Kontaktdaten an HEAD.

WICHTIGE INFORMATION.

Als Hersteller ist es uns aus handelsrechtlichen und buchhalterischen Gründen leider nicht möglich, Reklamationen direkt von Endverbrauchern anzunehmen.

Ihr direkter Ansprechpartner und Vertragspartner ist stets der Fachhändler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Wir bitten Sie daher, Ihre betroffenen Skischuhe über den entsprechenden Fachhandel abzuwickeln.

Sollte Ihr ursprünglicher Händler nicht mehr existieren, können Sie sich selbstverständlich gerne an einen anderen Fachhändler in Ihrer Nähe wenden.

Unter dem folgenden Link finden Sie eine Übersicht aller autorisierten Filialen:

https://www.head.com/de_DE/store-locator#ski

KONTAKT

Head Germany GmbH

E-Mail: reparaturservice@de.head.com

Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.

Informieren Sie bitte auch Ihre Familie und Freunde über diesen Rückruf.